



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพบ่อดักไขมันในร้านจำหน่ายอาหาร

รหัสโครงการ... : 50010000-3248

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรัตติกรณ สนั่นเอื้อ โทร. 6566

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครนุภาพ โทร. 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การดูแลรักษาและการใช้ถังดักไขมันเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำเสียที่จะปล่อยลงสู่คลองธรรมชาติ ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นการควบคุมปริมาณน้ำที่เกิดน้ำท่วม เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกตามฤดูกาล จึงต้องมีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบต้องมีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ในระหว่างการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมของระบบบำบัดน้ำเสีย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตรวจสอบสภาพถังดักไขมันในร้านอาหารและประชาสัมพันธ์การดูแลรักษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สถานที่จำหน่ายอาหารจำนวน 100 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยของคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพบ่อดักไขมันในร้านจำหน่ายอาหาร เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบถังดักไขมันในสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อตรวจสอบสภาพถังดักไขมันว่าสามารถใช้การได้หรือไม่และประชาสัมพันธ์การใช้งานและการดูแลรักษา พร้อมวิธีการกำจัดไขมันตามหลักสุขาภิบาล จำนวน 51 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจสอบถังดักไขมันในสถานที่จำหน่ายอาหาร พร้อมประชาสัมพันธ์วิธีการดูแลรักษา และการใช้งานที่ถูกต้องให้ผู้ประกอบการ พื้นที่แขวงตลาดยอด ชนงสงคราม และวัดสามพระยา จำนวนทั้งหมด 62 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบถังดักไขมันในสถานที่จำหน่ายอาหาร พื้นที่แขวง ตลาดยอด บวรนิเวศ วัดสามพระยา และบางขุนพรหม จำนวน 54 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบถังดักไขมันในสถานที่จำหน่ายอาหาร ในพื้นที่แขวงเสาชิงช้า วิังบูรพาภิรมย์ ศาลเจ้าพ่อเสือ วัดราชบพิศ และแขวงวัดสามพระยา จำนวน 39 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบถังดักไขมันในสถานที่จำหน่ายอาหาร ในพื้นที่เขตพระนคร จำนวน 41 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการมีจิตสำนึกในการควบคุมไขมันจากร้านอาหารและวิธีการดูแลบำรุงรักษาถังดักไขมันให้ ใช้งานเต็มประสิทธิภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

