



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่9 | :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนยกเลิกแผนการออกปฏิบัติงานการตรวจวัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสาร ณ ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | | |
| รายงานครั้งที่10 | :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสาร ณ ท่าเรือวัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสาร ณ ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสาร ณ ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีเรือเข้ารับการตรวจวัดจำนวน 30 ลำ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกลำ คิดเป็นร้อยละ 100 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

