



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยและระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่กฎหมายกำหนด

รหัสโครงการ... : 50380000-3167

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจตุพร ยืนนาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กลุ่มงานควบคุมอาคาร **ผู้ประสานงาน 08851200 นายธีรภัทร เจริญ**

1.3 หลักการและเหตุผล

-อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ซึ่งเป็นอาคารที่เสี่ยงภัยได้รับการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ตรวจสอบอาคารที่มีการยื่นขอตรวจอาคาร 1 ครั้งต่อปีทุกปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จำนวนอาคารเสี่ยงภัยที่ตรวจสอบมีระบบการป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามกฎหมาย คูณ 100 ทหารด้วย จำนวนอาคารเสี่ยงภัยที่ออกตรวจสอบทั้งหมด
- ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละ ๘๐ ของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย คือ อาคารที่เข้าข่าย 9 ประเภท เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ <input type="checkbox"/> อาคารชุมชน <input type="checkbox"/> โรงมหรสพ โรงแรม อาคารโรงงาน อาคารชุดป้าย สถานบริการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตสวนหลวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ตรวจสอบข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย คือ อาคารที่เข้าข่าย 9 ประเภท เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมชน โรงมหรสพ โรงแรม อาคารโรงงาน อาคารชุดป้าย สถานบริการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตสวนหลวง		
	2.จัดทำแผนการตรวจอาคารเสี่ยงภัย ตรวจ 2 ครั้ง/ปี พร้อมตารางการตรวจอาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น ซึ่งเป็นอาคารที่เสี่ยงภัยได้รับการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กฎหมายกำหนดจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขต โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาคารที่สร้างก่อนกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) และอาคารที่สร้างภายหลังกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย และระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รวบรวมข้อมูล จัดทำแผนงาน/โครงการ และ ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ หากพบผู้กระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แจ้งให้แก้ไข พร้อมให้คำแนะนำ ดำเนินการตามขั้นตอน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบต่อไป		
	การตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1 ครบตามแผนแล้ว 100%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... <input type="checkbox"/> ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย ๆ คือ อาคารที่เข้าข่าย 9 ประเภท เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ <input type="checkbox"/> อาคารชุมชน <input type="checkbox"/> โรงมหรสพ โรงแรม อาคารโรงงาน อาคารชุดป้าย สถานบริการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตสวนหลวง		
	2. <input type="checkbox"/> จัดทำแผนการตรวจอาคารเสี่ยงภัย ตรวจ 2 ครั้ง/ปี พร้อมตารางการตรวจ <input type="checkbox"/> (ครั้งที่ 2 เริ่ม เดือน กรกฎาคม 2562)		
	3. <input type="checkbox"/> แจ้งหน่วยงานร่วมตรวจ เช่น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าตรวจ		
	4. <input type="checkbox"/> เข้าตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานข้างต้น		
	5. <input type="checkbox"/> เมื่อตรวจแล้ว รวบรวมข้อมูลรายงานเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขต) <input type="checkbox"/> ทราบ		
	6. <input type="checkbox"/> จัดทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคาร หากพบว่าต้องมีการแก้ไข		
	การตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย ครั้งที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 12/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงแรม หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น
ซึ่งเป็นอาคารที่เสี่ยงภัยได้รับการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กฎหมายกำหนดจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขต โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาคารที่สร้างก่อนกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) และอาคารที่สร้างภายหลังกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)

1. ตรวจสอบข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย คือ อาคารที่เข้าข่าย 9 ประเภท เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
อาคารชุมชน โรงแรม หอประชุม อาคารโรงงาน อาคารชุดป้าย สถานบริการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตสวนหลวง
2. จัดทำแผนการตรวจอาคารเสี่ยงภัย ตรวจ 2 ครั้ง/ปี พร้อมตารางการตรวจ
 (ครั้งที่ 2 เริ่ม เดือน กรกฎาคม 2562)
3. แจ้งหน่วยงานร่วมตรวจ เช่น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าตรวจ
4. เข้าตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานข้างต้น
5. เมื่อตรวจแล้ว รวบรวมข้อมูลรายงานเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขต)ทราบ
6. จัดทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคาร หากพบว่าต้องมีการแก้ไข
หมายเหตุ การตรวจครั้งแรกเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 12/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงแรม หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น
ซึ่งเป็นอาคารที่เสี่ยงภัยได้รับการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กฎหมายกำหนดจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขต โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาคารที่สร้างก่อนกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) และอาคารที่สร้างภายหลังกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) จัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมเข้าตรวจ ครั้งที่ 2 เริ่ม เดือน กรกฎาคม 2562)ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 1/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงแรม หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น
ซึ่งเป็นอาคารที่เสี่ยงภัยได้รับการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กฎหมายกำหนดจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขต โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาคารที่สร้างก่อนกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) และอาคารที่สร้างภายหลังกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)
- จัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าตรวจ ครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 21/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงแรม หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น
ซึ่งเป็นอาคารที่เสี่ยงภัยได้รับการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กฎหมายกำหนดจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขต โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาคารที่สร้างก่อนกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) และอาคารที่สร้างภายหลังกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)
- จัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าตรวจ ครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 20/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงแรม หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น
ซึ่งเป็นอาคารที่เสี่ยงภัยได้รับการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กฎหมายกำหนดจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขต โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาคารที่สร้างก่อนกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) และอาคารที่สร้างภายหลังกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)
- รอตตรวจสอบครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 10/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงแรม หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ซึ่งเป็นอาคารที่เสี่ยงภัยได้รับการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กฎหมายกำหนดจากสำนักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและสำนักงานเขต โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาคารที่สร้างก่อนกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) และอาคารที่สร้างภายหลังกฎกระทรวง
(พ.ศ. 2535)

- จัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าตรวจ ครั้งที่ 2 เริ่มเข้าตรวจ เดือน กรกฎาคม 2562 แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11

:: 6/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงแรม หอประชุม
โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ
ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น

ซึ่งเป็นอาคารที่เสี่ยงภัยได้รับการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กฎหมายกำหนดจากสำนักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและสำนักงานเขต โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาคารที่สร้างก่อนกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) และอาคารที่สร้างภายหลังกฎกระทรวง
(พ.ศ. 2535)

- จัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าตรวจ ครั้งที่ 2 เริ่มเข้าตรวจ เดือน กรกฎาคม 2562

(อาคารสูงขนาดใหญ่ เริ่มช่วงเดือน กันยายน 2562 - มกราคม 2563)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12

:: 5/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงแรม หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล
สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน
ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น

ซึ่งเป็นอาคารที่เสี่ยงภัยได้รับการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กฎหมายกำหนดจากสำนักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและสำนักงานเขต โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาคารที่สร้างก่อนกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) และอาคารที่สร้างภายหลังกฎกระทรวง
(พ.ศ. 2535)

- จัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าตรวจ ครั้งที่ 2 เริ่มเข้าตรวจ เดือน กรกฎาคม 2562 (อาคารสูงขนาดใหญ่ เริ่มช่วงเดือน กันยายน
2562 - มกราคม 2563)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13

:: 17/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงแรม หอประชุม
โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ
ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น

ซึ่งเป็นอาคารที่เสี่ยงภัยได้รับการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กฎหมายกำหนดจากสำนักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและสำนักงานเขต โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาคารที่สร้างก่อนกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) และอาคารที่สร้างภายหลังกฎกระทรวง
(พ.ศ. 2535) - จัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าตรวจ ครั้งที่ 2 เริ่มเข้าตรวจ เดือน กรกฎาคม 2562 อาคารสูงขนาดใหญ่ เริ่มช่วงเดือน
กันยายน 2562 - มกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 14

:: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบอาคารในพื้นที่เขตสวนหลวงให้มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย จำนวน 92
แห่ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 92 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 15

:: 30/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

ดำเนินการตรวจสอบอาคารในพื้นที่เขตสวนหลวงให้มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย จำนวน 92 แห่ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้ง
92 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

