



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย

รหัสโครงการ... : 50380000-3206

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอธิราช ประทาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กลุ่มงานรักษาที่ศูนย์ฯ ถนนบ่อลอยปี ๐๘๖กิโลเมตร 19๐๑ รุ่ง

1.3 หลักการและเหตุผล

- ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม พื้นที่เสี่ยงอันตราย หมายถึง ถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่/อาคารร้าง วังเปล่า ที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมการกระทำผิดกฎหมาย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย
- การจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
- ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 80)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 - การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ

- ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการร้องเรียนจากประชาชน หนังสือพิมพ์ หรือสื่อ ONLINE
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการร้องเรียนจากประชาชน หนังสือพิมพ์ หรือสื่อ ONLINE
2. สำรวจ ตรวจสอบ บริเวณที่มีการร้องเรียน หรือบริเวณพื้นที่ในเขตสวนหลวงที่ควรจะดำเนินการ
3. จัดทำแผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างประจำปี
- พื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย หมายถึง ถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่/อาคารร้าง วังเปล่า ที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมการกระทำผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
ทั้งนี้ สำนักงานเขตจะต้องสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ระบุสภาพปัญหาและจัดทำแผนดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
- ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด หมายถึง ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
หรือที่ใดแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ตรวจสอบข้อมูล ตามแผนที่กำหนด หรือที่ประชาชนแจ้งร้องเรียน รวบรวมข้อมูลฯ ดำเนินการ และแจ้งประสาน กปน.เขตพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ และจัดทำรายงานจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย หมายถึง ถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่/อาคารร้าง วังเปล่า ที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมการกระทำผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
ทั้งนี้ สำนักงานเขตจะต้องสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ระบุสภาพปัญหาและจัดทำแผนดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
- ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด หมายถึง ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
หรือที่ใดแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการร้องเรียนจากประชาชน หนังสือพิมพ์ หรือสื่อ ONLINE
2. สำรวจ ตรวจสอบ บริเวณที่มีการร้องเรียน หรือบริเวณพื้นที่ในเขตสวนหลวงที่ควรจะดำเนินการ
3. จัดทำแผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างประจำปี



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้ สำนักงานเขตจะต้องสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ระบุสภาพปัญหาและจัดทำแผนดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

- ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด หมายถึง

ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

หรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

- สำรวจ ตรวจสอบตามแผนที่กำหนด หรือที่ประชาชนแจ้งร้องเรียน ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กฟน.และอื่นๆ)

พิจารณาดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 10/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...☐พื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย หมายถึง ถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่/อาคารรกร้าง วังเปล่า

ที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมการกระทำผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้ สำนักงานเขตจะต้องสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ระบุสภาพปัญหาและจัดทำแผนดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

- ☐ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด หมายถึง

ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

หรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

- สำรวจ ตรวจสอบตามแผนที่กำหนด หรือที่ประชาชนแจ้งร้องเรียน ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กฟน.และอื่นๆ)

พิจารณาดำเนินการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 6/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...☐พื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย หมายถึง ถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่/อาคารรกร้าง วังเปล่า

ที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมการกระทำผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้ สำนักงานเขตจะต้องสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ระบุสภาพปัญหาและจัดทำแผนดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

- ☐ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด หมายถึง

ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

หรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

- สำรวจ ตรวจสอบตามแผนที่กำหนด หรือที่ประชาชนแจ้งร้องเรียน ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กฟน.และอื่นๆ)

พิจารณาดำเนินการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 5/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....