



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการท่อบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม สะอาด ปลอดภัย ไร้ไขมัน และเศษอาหาร สำนักงานเขตวังทองหลาง

รหัสโครงการ... : 50450000-3015

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพรพรรณ บุญปลีก โทร.6969

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรร พวกอินแสง โทร.1548

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลางตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาทางระบายน้ำต่างๆ เพื่อป้องกันน้ำจากพื้นที่ภายนอกไหลเข้าท่วมพื้นที่และป้องกันน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ นอกจากนี้ปัญหาขยะและไขมัน จากสถานประกอบ ร้านจำหน่ายอาหาร และผลิตอาหาร บ้านเรือนของประชาชน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่อบายน้ำอุดตันขวางทางน้ำไหล ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องน้ำท่วมขังดังกล่าว สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้จัดทำโครงการท่อบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม สะอาด ปลอดภัย ไร้ไขมันและเศษอาหาร ในพื้นที่ซอยลาดพร้าว 64 ซอยลาดพร้าว 80 และซอยรามคำแหง 9 (หมู่บ้านธารารมณ) ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคูคลองระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมออกสู่แม่น้ำลำคลองได้อย่างเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาคูคลองอุดตันของเศษขยะ และไขมันในท่อบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม
2. เพื่อเปิดทางน้ำไหลและการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังของจุดอ่อนน้ำท่วม
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมแก่สถานประกอบการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ท่อบายน้ำ/คูคลอง บริเวณจุดอ่อนน้ำท่วม สะอาด ไม่มีขยะตกค้าง และไม่มีไขมันอุดตัน
2. การระบายน้ำในช่วงฤดูฝนมีความคล่องตัว และไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
3. สถานประกอบการอาหารในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บไขมันตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ภาคประชาชนให้ความร่วมมือในการดูแลความสะอาดของท่อบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการตามกิจกรรมหลัก ดังนี้		
	1. กิจกรรมจัดเก็บไขมัน (ระหว่างดำเนินการ)		
	2. กิจกรรมการจัดเก็บขยะ (ระหว่างดำเนินการ)		
	3. กิจกรรมการลอกท่อบายน้ำ (ระหว่างดำเนินการ)		
	4. มาตรการดำเนินงานเมื่อมีฝนตกในพื้นที่ (ระหว่างดำเนินการ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการตามกิจกรรมหลัก ดังนี้		
	1. กิจกรรมจัดเก็บไขมัน (ระหว่างดำเนินการ)		
	2. กิจกรรมการจัดเก็บขยะ (ระหว่างดำเนินการ)		
	3. กิจกรรมการลอกท่อบายน้ำ (ระหว่างดำเนินการ)		
	4. มาตรการดำเนินงานเมื่อมีฝนตกในพื้นที่ (ระหว่างดำเนินการ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการตามกิจกรรมหลัก ดังนี้		
	1. กิจกรรมจัดเก็บไขมัน (ระหว่างดำเนินการ)		
	1.1 ดำเนินการสำรวจจำนวน และสถานที่ตั้งของสถานที่จำหน่ายและผลิตอาหาร บ้านเรือน ในรัศมี 200 เมตร โดยรอบพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม		
	จำนวน 3 จุด เพื่อให้ทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1.2 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและมีการจัดเก็บไขมันตามแผนที่กำหนด
 - 2. กิจกรรมการจัดเก็บขยะ (ระหว่างดำเนินการ)
 - 2.1 ดำเนินการวางแผนการจัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณรอบจุดอ่อนน้ำท่วม
 - 2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่ายและผลิตอาหาร บ้านเรือน ประชาชน มีการทิ้งขยะในจุดที่กำหนดไว้
 - 2.3 ดำเนินการจัดเก็บขยะตามวัน เวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
 - 3. กิจกรรมการลอกท่อระบายน้ำ (ระหว่างดำเนินการ)
 - 3.1 การล้างทำความสะอาด/เก็บขยะ/ลอกท่อระบายน้ำ
 - 4. มาตรการดำเนินงานเมื่อมีฝนตกในพื้นที่ (ระหว่างดำเนินการ)
 - 4.1 การจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเร่งด่วนในกรณีที่มีฝนตกในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
 - 4.2 การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเมื่อมีฝนตกหนักเป็นเวลานาน เช่น การเปิดฝาท่อระบายน้ำ/ตะแกรง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้น
 - 4.3 การรายงานผลการออกปฏิบัติงานกรณีฝนตกหนักในพื้นที่ทุกครั้ง ภายใน 30 นาที หลังเสร็จสิ้นภารกิจ
 - 4.4 การประสานงานกับสำนักระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และช่วยแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

- 1. กิจกรรมจัดเก็บไขมัน (ระหว่างดำเนินการ)
 - 1.1 ดำเนินการสำรวจจำนวน และสถานที่ตั้งของสถานที่จำหน่ายและผลิตอาหาร บ้านเรือน ในรัศมี 200 เมตร โดยรอบพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน 3 จุด เพื่อให้ทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ
 - 1.2 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและมีการจัดเก็บไขมันตามแผนที่กำหนด
 - 2. กิจกรรมการจัดเก็บขยะ (ระหว่างดำเนินการ)
 - 2.1 ดำเนินการวางแผนการจัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณรอบจุดอ่อนน้ำท่วม
 - 2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่ายและผลิตอาหาร บ้านเรือน ประชาชน มีการทิ้งขยะในจุดที่กำหนดไว้
 - 2.3 ดำเนินการจัดเก็บขยะตามวัน เวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
 - 3. กิจกรรมการลอกท่อระบายน้ำ (ระหว่างดำเนินการ)
 - 3.1 การล้างทำความสะอาด/เก็บขยะ/ลอกท่อระบายน้ำ
 - 4. มาตรการดำเนินงานเมื่อมีฝนตกในพื้นที่ (ระหว่างดำเนินการ)
 - 4.1 การจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเร่งด่วนในกรณีที่มีฝนตกในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
 - 4.2 การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเมื่อมีฝนตกหนักเป็นเวลานาน เช่น การเปิดฝาท่อระบายน้ำ/ตะแกรง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้น
 - 4.3 การรายงานผลการออกปฏิบัติงานกรณีฝนตกหนักในพื้นที่ทุกครั้ง ภายใน 30 นาที หลังเสร็จสิ้นภารกิจ
 - 4.4 การประสานงานกับสำนักระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และช่วยแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
- ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

- 1. กิจกรรมจัดเก็บไขมัน (ระหว่างดำเนินการ)
 - 1.1 ดำเนินการสำรวจจำนวน และสถานที่ตั้งของสถานที่จำหน่ายและผลิตอาหาร บ้านเรือน ในรัศมี 200 เมตร โดยรอบพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน 3 จุด เพื่อให้ทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ
 - 1.2 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและมีการจัดเก็บไขมันตามแผนที่กำหนด
 - 2. กิจกรรมการจัดเก็บขยะ (ระหว่างดำเนินการ)
 - 2.1 ดำเนินการวางแผนการจัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณรอบจุดอ่อนน้ำท่วม
 - 2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่ายและผลิตอาหาร บ้านเรือน ประชาชน มีการทิ้งขยะในจุดที่กำหนดไว้
 - 2.3 ดำเนินการจัดเก็บขยะตามวัน เวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
 - 3. กิจกรรมการลอกท่อระบายน้ำ (ระหว่างดำเนินการ)
 - 3.1 การล้างทำความสะอาด/เก็บขยะ/ลอกท่อระบายน้ำ
 - 4. มาตรการดำเนินงานเมื่อมีฝนตกในพื้นที่ (ระหว่างดำเนินการ)
 - 4.1 การจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเร่งด่วนในกรณีที่มีฝนตกในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
 - 4.2 การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเมื่อมีฝนตกหนักเป็นเวลานาน เช่น การเปิดฝาท่อระบายน้ำ/ตะแกรง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้น
 - 4.3 การรายงานผลการออกปฏิบัติงานกรณีฝนตกหนักในพื้นที่ทุกครั้ง ภายใน 30 นาที หลังเสร็จสิ้นภารกิจ
 - 4.4 การประสานงานกับสำนักระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และช่วยแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
- ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



รายงานครั้งที่7 :: 24/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการตามกิจกรรมหลัก ดังนี้

1. กิจกรรมจัดเก็บไขมัน (ระหว่างดำเนินการ)
 - 1.1 ดำเนินการสำรวจจำนวน และสถานที่ตั้งของสถานที่จำหน่ายและผลิตอาหาร บ้านเรือน ในรัศมี 200 เมตร โดยรอบพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน 3 จุด เพื่อให้ทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ
 - 1.2 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและมีการจัดเก็บไขมันตามแผนที่กำหนด
2. กิจกรรมการจัดเก็บขยะ (ระหว่างดำเนินการ)
 - 2.1 ดำเนินการวางแผนการจัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณรอบจุดอ่อนน้ำท่วม
 - 2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่ายและผลิตอาหาร บ้านเรือน ประชาชน มีการทิ้งขยะในจุดที่กำหนดไว้
 - 2.3 ดำเนินการจัดเก็บขยะตามวัน เวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
3. กิจกรรมการลอกท่อระบายน้ำ (ระหว่างดำเนินการ)
 - 3.1 การล้างทำความสะอาด/เก็บขยะ/ลอกท่อระบายน้ำ
4. มาตรการดำเนินงานเมื่อมีฝนตกในพื้นที่ (ระหว่างดำเนินการ)
 - 4.1 การจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเร่งด่วนในกรณีที่มีฝนตกในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
 - 4.2 การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเมื่อมีฝนตกหนักเป็นเวลานาน เช่น การเปิดฝาท่อระบายน้ำ/ตะแกรง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้น
 - 4.3 การรายงานผลการออกปฏิบัติงานกรณีฝนตกหนักในพื้นที่ทุกครั้ง ภายใน 30 นาที หลังเสร็จสิ้นภารกิจ
 - 4.4 การประสานงานกับสำนักกระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม

- ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด โดยมีพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมที่จะใช้ในการดำเนินการ จำนวน 3 จุด คือ

1. ซอยลาดพร้าว 122 - คลองเจ้าคุณสิงห์
2. หน้าโรงแรมชาลีนา
3. ซอยลาดพร้าว 59 - 67

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการตามกิจกรรมหลัก ดังนี้

1. กิจกรรมจัดเก็บไขมัน (ระหว่างดำเนินการ)
 - 1.1 ดำเนินการสำรวจจำนวน และสถานที่ตั้งของสถานที่จำหน่ายและผลิตอาหาร บ้านเรือน ในรัศมี 200 เมตร โดยรอบพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน 3 จุด เพื่อให้ทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ
 - 1.2 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและมีการจัดเก็บไขมันตามแผนที่กำหนด
2. กิจกรรมการจัดเก็บขยะ (ระหว่างดำเนินการ)
 - 2.1 ดำเนินการวางแผนการจัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณรอบจุดอ่อนน้ำท่วม
 - 2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่ายและผลิตอาหาร บ้านเรือน ประชาชน มีการทิ้งขยะในจุดที่กำหนดไว้
 - 2.3 ดำเนินการจัดเก็บขยะตามวัน เวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
3. กิจกรรมการลอกท่อระบายน้ำ (ระหว่างดำเนินการ)
 - 3.1 การล้างทำความสะอาด/เก็บขยะ/ลอกท่อระบายน้ำ
4. มาตรการดำเนินงานเมื่อมีฝนตกในพื้นที่ (ระหว่างดำเนินการ)
 - 4.1 การจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเร่งด่วนในกรณีที่มีฝนตกในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
 - 4.2 การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเมื่อมีฝนตกหนักเป็นเวลานาน เช่น การเปิดฝาท่อระบายน้ำ/ตะแกรง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้น
 - 4.3 การรายงานผลการออกปฏิบัติงานกรณีฝนตกหนักในพื้นที่ทุกครั้ง ภายใน 30 นาที หลังเสร็จสิ้นภารกิจ
 - 4.4 การประสานงานกับสำนักกระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม

- ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด โดยมีพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมที่จะใช้ในการดำเนินการ จำนวน 3 จุด คือ

1. ซอยลาดพร้าว 122 - คลองเจ้าคุณสิงห์
2. หน้าโรงแรมชาลีนา
3. ซอยลาดพร้าว 59 - 67

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- 2.1 ดำเนินการวางแผนการจัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณรอบจุดอ่อนน้ำท่วม
- 2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่ายและผลิตอาหาร บ้านเรือน ประชาชน มีการทิ้งขยะในจุดที่กำหนดไว้
- 2.3 ดำเนินการจัดเก็บขยะตามวัน เวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม

- 3. กิจกรรมการลอกท่อระบายน้ำ (ระหว่างดำเนินการ)
- 3.1 การล้างทำความสะอาด/เก็บขยะ/ลอกท่อระบายน้ำ
- 4. มาตรการดำเนินงานเมื่อมีฝนตกในพื้นที่ (ระหว่างดำเนินการ)
- 4.1 การจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเร่งด่วนในกรณีที่มีฝนตกในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
- 4.2 การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเมื่อมีฝนตกหนักเป็นเวลานาน เช่น การเปิดฝาท่อระบายน้ำ/ตะแกรง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้น
- 4.3 การรายงานผลการออกปฏิบัติงานกรณีฝนตกหนักในพื้นที่ทุกครั้ง ภายใน 30 นาที หลังเสร็จสิ้นภารกิจ
- 4.4 การประสานงานกับสำนักระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และช่วยแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
- ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด

โดยมีพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมที่จะใช้ในการดำเนินการ จำนวน 3 จุด คือ

- 1. ซอยลาดพร้าว 122 - คลองเจ้าคุณสิงห์

- 2. หน้าโรงแรมชาลีนา

- 3. ซอยลาดพร้าว 59 - 67

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 25/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการตามกิจกรรมหลัก ดังนี้

- 1. กิจกรรมการตัดเก็บไขมัน (ระหว่างดำเนินการ)

- 1.1 ดำเนินการสำรวจจำนวน และสถานที่ตั้งของสถานที่จำหน่ายและผลิตอาหาร บ้านเรือน ในรัศมี 200 เมตร โดยรอบพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม

จำนวน 3 จุด เพื่อให้ทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ

- 1.2 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและมีการตัดเก็บไขมันตามแผนที่กำหนด

- 2. กิจกรรมการตัดเก็บขยะ (ระหว่างดำเนินการ)

- 2.1 ดำเนินการวางแผนการตัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณรอบจุดอ่อนน้ำท่วม

- 2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่ายและผลิตอาหาร บ้านเรือน ประชาชน มีการทิ้งขยะในจุดที่กำหนดไว้

- 2.3 ดำเนินการตัดเก็บขยะตามวัน เวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม

- 3. กิจกรรมการลอกท่อระบายน้ำ (ระหว่างดำเนินการ)

- 3.1 การล้างทำความสะอาด/เก็บขยะ/ลอกท่อระบายน้ำ

- 4. มาตรการดำเนินงานเมื่อมีฝนตกในพื้นที่ (ระหว่างดำเนินการ)

- 4.1 การจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเร่งด่วนในกรณีที่มีฝนตกในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม

- 4.2 การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเมื่อมีฝนตกหนักเป็นเวลานาน เช่น การเปิดฝาท่อระบายน้ำ/ตะแกรง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

เพื่อเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้น

- 4.3 การรายงานผลการออกปฏิบัติงานกรณีฝนตกหนักในพื้นที่ทุกครั้ง ภายใน 30 นาที หลังเสร็จสิ้นภารกิจ

- 4.4 การประสานงานกับสำนักระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และช่วยแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม

- ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด

โดยมีพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมที่จะใช้ในการดำเนินการ จำนวน 3 จุด คือ

- 1. ซอยลาดพร้าว 122 - คลองเจ้าคุณสิงห์

- 2. หน้าโรงแรมชาลีนา

- 3. ซอยลาดพร้าว 59 - 67

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 31/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการตามกิจกรรมหลัก ดังนี้

- 1. กิจกรรมการตัดเก็บไขมัน (ระหว่างดำเนินการ)

- 1.1 ดำเนินการสำรวจจำนวน และสถานที่ตั้งของสถานที่จำหน่ายและผลิตอาหาร บ้านเรือน ในรัศมี 200 เมตร โดยรอบพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม

จำนวน 3 จุด เพื่อให้ทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ

- 1.2 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและมีการตัดเก็บไขมันตามแผนที่กำหนด

- 2. กิจกรรมการตัดเก็บขยะ (ระหว่างดำเนินการ)

- 2.1 ดำเนินการวางแผนการตัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณรอบจุดอ่อนน้ำท่วม

- 2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่ายและผลิตอาหาร บ้านเรือน ประชาชน มีการทิ้งขยะในจุดที่กำหนดไว้

- 2.3 ดำเนินการตัดเก็บขยะตามวัน เวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม

- 3. กิจกรรมการลอกท่อระบายน้ำ (ระหว่างดำเนินการ)

- 3.1 การล้างทำความสะอาด/เก็บขยะ/ลอกท่อระบายน้ำ

- 4. มาตรการดำเนินงานเมื่อมีฝนตกในพื้นที่ (ระหว่างดำเนินการ)

- 4.1 การจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเร่งด่วนในกรณีที่มีฝนตกในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม

- 4.2 การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเมื่อมีฝนตกหนักเป็นเวลานาน เช่น การเปิดฝาท่อระบายน้ำ/ตะแกรง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้น

4.3 การรายงานผลการออกปฏิบัติการฝนตทหนกในพื้นททุครั้ง ภายใน 30 นาที หลังเสร็จสิ้นการกิจ

4.4 การประสานงานกับสำนักระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม

- ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด

โดยมีพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมที่จะใช้ในการดำเนินการ จำนวน 3 จุด คือ

1. ซอยลาดพร้าว 122 - คลองเจ้าคุณสิงห์

2. หน้าโรงแรมชาลีนา

3. ซอยลาดพร้าว 59 - 67

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 14/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

